EDGE 2 – Mise à jour logicielle Version 5.3.2

CORRECTIONS & FIXES

Stabilité

Impossible d'installer de nouvelles versions logicielles dans certains systèmes

- Correction d'un problème pouvant entraîner un ralentissement important des communications Ethernet lorsque le limiteur de vitesse est activé, ce qui pouvait empêcher le téléchargement des mises à jour logicielles.
- Ce problème affecte seulement les cartes CPU bleues équipées d'un dissipateur thermique noir.
- Versions officielles affectées : 5.2.3, 5.2.4 et 5.3.1
- Versions bêta affectées : 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.1.6, 5.1.7 et 5.3.0
- La version 5.3.2 corrige ce problème et contribue à assurer l'installation réussie des futures versions logicielles.
- Les clients qui éprouvent des difficultés à effectuer une mise à jour doivent communiquer avec le Support technique pour obtenir de l'aide.

AP et Cumberland se réservent le droit de modifier les conceptions et les spécifications sans préavis. Droits d'auteur © 2026 GSI Group LLC. Tous droits réservés.